

車 両 チェ ッ ク シ ー ト					管理番号 : 0938002			
車 両 情 報								
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号				
日野	令和6年03月	2PG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-136149				
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸				
89,068km	240PS／177KW	M/T 6速	エアー	長：6,200 mm 幅：2,400 mm 高：2,430 mm 門高：2,330 mm				

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	○	左右傷
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	右カバー擦れ。
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	2.0	エアサス	◎	リヤエアサス
Adblue	◎		タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	エンジンキー3本、ボディーキー2本、オートクルーズ。
記録簿	有（R7/8～R8/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
				225/80R17.5		225/80R17.5	
				—		—	
225/80R17.5		225/80R17.5		225/80R17.5		225/80R17.5	
—		—		—		—	
スペア				225/80R17.5		—	
素材：スチール				備考：スペアタイヤダンベリ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W089K17-02」	令和6年03月
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯4ケ、床フック5対。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002M-B3MRA2 「24T028102N」	令和6年03月
【備考】最大昇降質量1000kg、全長1570mm、全幅2430mm、有効幅2320 mm、キャスターストッパー迄1380mm、庫内リモコン。			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	亀裂	中型



【外装】					【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ		