

車両チェックシート

管理番号: 0938007

車 両 情 報				
車 名	初 年 度 登 録	型 式	形 状	車 台 番 号
日 野	平成30年07月	TPG-XZU600X	塵芥車(巻き込み式)	XZU600-0019740
走 行	馬 力	シ フ ト	ブ レ ー キ	ボ デ ィ 内 寸
190,280km	136PS／100KW	A/T 6速	バキューム	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目結果状態

異音○

オイル混入○

オイル漏れ○

水混入○

水漏れ○

燃料漏れ○

排気○

マフラー○

ターボ○

冷却水吹返○

燃料の種別-ディーゼル

Adblue/

ミッション

点検項目結果状態

ギア鳴き○

ギア抜け○

クラッチ/

異音○

オイル漏れ○

リターダ/

PTO○

電装関係

点検項目結果状態

エアコン○

スターター○

オルタネーター○

P/W（運転席）○

P/W（助手席）○

坂道発進装置/

異常ランプ○

オーディオ○

バックカメラ○

電格ミラー○

ETC○

タコグラフ○

上物仕様

点検項目結果状態

床材質/鉄板

キャビン

点検項目結果状態

シート○

ヘッドライト○

ウィンカー○

テールランプ○

ワイパー○

ミラー○

雨漏り○

走行関係

点検項目結果状態

リーフサス○

エアサス/

パワステ○

ハンドル○

燃料タンク○

デフ

点検項目結果状態

異音○

オイル漏れ○

デフロック/

特記事項エンジンキ-4本。

記録簿()

タイヤ残量

単位:mm

22

421

21

11

スベア

21

タイヤサイズ

195/85R16195/85R16

195/85R16195/85R16

195/85R16195/85R16


195/85R16195/85R16

スベア195/85R16

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
巻き込み式	新明和工業	GR042-1434S2 「H905460316」	平成30年07月
【備考】容積4.4立米、荷箱型式R044-14301、積載荷重中心位置荷箱前端より1.1m、回転式、ダンプ排出、汚水タンクLED庫内灯2ケ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	準中型



【外装】

外装キズ外装へこみうき曲がりサビ補修跡割れ庫内キズ庫内へこみ庫内穴あき床汚れ

【ボデー内】