

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
日野	令和7年06月	2KG-FE2ACG	冷凍バン	FE2AC-105715		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
1,120km	240PS／177KW	M/T 6速	エア－	長：6,210 mm	幅：2,260 mm	
				高：2,230 mm	門高：2,230 mm	

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ／:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	2.0	エアサス	◎	リヤエアサス
Adblue	◎		タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	◎							
PTO	／							

特記事項	エンジンキー3本、ボディーキー6本、オートクルーズ。
記録簿	()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位:mm							
	14	14		265/70R19.5	265/70R19.5		
	—	—		—	—		
14	14	14	14	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	
—	—	—	—	—	—	—	
スベア	14	—		スベア	265/70R19.5	—	
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	日本フルハーフ	GLF7 「E5G7165」	令和7年06月
【備考】 左片開き式サイドドア、左後ろステンレス製工具箱、システムフロア、ラッシングレール2段、エアリブ、パレティナガイド、水抜き穴4ヶ、ラッシングバー2本、LED庫内灯4ヶ、断熱厚み:サイド75mm、リア75mm。			
直結	菱重	TDJS50J-1L2 「5A2100269BL」	令和7年06月
【備考】 -30℃設定、積算運転時間 5時間、34℃→1hで0℃確認済。			
格納ゲート/ラジコン	新明和工業	RAK10-6495D 「S2408003795」	令和7年06月
【備考】 最大昇降質量1000kg、全長1550mm、全幅2240 mm、有効幅2120 mm、キャストーストッパー迄1290mm。			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	無	中型



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ