

車両チェックシート					管理番号 : 0938027				
車 両 情 報									
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号					
日野	平成30年11月	TPG-XZC605M	ドライバン	XZC605-0022330					
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)					
87,839km	136PS／100KW	A/T 6速	バキューム	長：3,100 mm 幅：1,760 mm 高：2,210 mm 門高：2,160 mm					

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		ミラー	○	左右カバー擦れ。
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	標準	エアサス	/	
Adblue	/		タコグラフ	/		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 30L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	/					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							
PTO	/							

特記事項	エンジンキー3本、ボディキー4本。
記録簿	有（R5/10～R7/8）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm				195/75R15	195/75R15		
7	9			—	—		
—	—			195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
8	8	8	7	—	—	—	—
—	—	—	—	スペア		195/75R15	—
スペア				素材: スチール 備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/サイドドア付	パブコ	「8X6G0899」	平成30年11月
【備考】左サイド扉スライド式、ラッシングレール2段、90度ストッパー、ベンチレーター前後1ヶ。LED庫内灯2ヶ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	準中型



【外装】					【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	