

車両チェックシート

管理番号 : 0938044

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成25年07月	TKG-NPR85AN	冷凍バン	NPR85-7039285	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸(超ロング)
217,662km	150PS／110KW	A/T スムーサー 6速		バキューム	長：5,080 mm 幅：2,000 mm 高：2,180 mm 門高：2,170 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン クリア剥げ。
オイル漏れ	○	インタークーラーホース しみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	△	右左テール割れ、ぐら つき。
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		ミラー	○	右カバー擦れ。
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	○	フロント左右ショック オイル漏れ。
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	標準	エアサス	/	
Adblue	/		タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	/					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							
PTO	/							





特記事項	ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本、ボディーキー3本、後ろ埋め材入れキー2本、助手席灰皿破損、左右テールランプバンド留め。
記録簿	有（H27/6～R8/6）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm				205/80R17.5	205/80R17.5		
	3	2		—	—		
	—	—		205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5
1	4	4	0	—	—	—	—
—	—	—	—	スペア		205/80R17.5	—
スペア		9	—	素材: スチール 備考:			

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東プレ	「H131605」	平成25年07月
【備考】スライド式サイドドア、ラッシングレール2段、パレティナガイド、エアリブ、水抜き穴4ヶ、床縞鋼板、ジョロダーレール2本、埋め材有り、ジョロダー2ヶ、LED庫内灯4ヶ、ラッシングバー2本断熱厚み:サイド75mm、リア75mm、左前ステンレス製工具箱。			
直結/スタンバイ	東プレ	XV42LSC-U 「H131605」	平成25年07月
【備考】－30度設定、1hで35℃→5℃迄確認済。コンプレッサ可動時間9290h、スタンバイコンプレッサ3492h。スタンバイコード有り。			
格納ゲート	新明和工業		
【備考】最大昇降質量1000kg、全長1260mm、全幅2000mm、有効幅1810、キャスターストッパー迄1100mm、ラジコン、庫内リモコン。			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	無	準中型



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------