

車両チェックシート

管理番号:0938052

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和7年09月	2PG-FS84HZ	アルミウイング	FS84HZ-500846	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
135,993km	394PS／290KW	A/T シフトパイロット 1 2 速		エアー	長:9,610 mm 幅:2,400 mm 高:2,640 mm 門高:2,560mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	左カバー擦れ。
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	標準	エアサス	◎	リヤエアサス
Adblue	◎		タコグラフ	／		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	／					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	スマートキー2ヶ、ドアキー2本、ボデーキー2本、オートクルーズ。
記録簿	無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7	8		245/70R19.5	245/70R19.5		
	6	6		245/70R19.5	245/70R19.5		
7	6	7	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
6	7	7	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		12	—	スペア		245/70R19.5	—
素材：アルミ				備考：1軸左右ダンペリ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「25W-04063」	令和7年09月
【備考】 ラッシングレール2段、LED庫内灯4ヶ、引き出しフック9対、右後樹脂製工具箱。			
【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	飛石有(リペア可)	大型



【外装】					【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ		