

車両チェックシート

管理番号 : 0938053

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和7年09月	2PG-FS84HZ	アルミウイング	FS84HZ-500859
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
143,229km	394PS／290KW	A/T シフトパイロット 1 2 速	エアー	長：9,610 mm 幅：2,400 mm 高：2,640 mm 門高：2,560mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	L E D
ウinker	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左カバー擦れ。
雨漏り	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項

スマートキー2ケ、ドアキー2本、ボデーキー2本、オートクルーズ。

記録簿

有（R7/12）

タイヤ残量

単位：mm

6	7		
6	5		
7	5	7	6
9	6	8	8
スペア		12	—

タイヤサイズ

245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
スペア		245/70R19.5	—

素材：アルミ 備考：右2軸目再生タイヤ。



上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「25W-04064」	令和7年09月

【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯4ケ、引き出しフック9対、右後樹脂製工具箱。

【備考】

【備考】

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	亀裂	大型



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----