

車両チェックシート

管理番号:0938054

車 両 情 報						
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野		令和7年02月	2KG-FD2ABG	冷凍バン	FD2AB-139856	
走行	馬力		シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
1,208km	240PS／177KW		M/T 6速	エア－	長：6,290 mm	幅：2,260 mm
					高：2,110 mm	門高：2,050 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	2.0	エアサス	◎	リヤエアサス
Adblue	◎		タコグラフ	／		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ、キーストン	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	ドアロックリモコンキー1ケ、エンジンキー3本、ボディーキー4本、オートクルーズ。
記録簿	無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				225/80R17.5	225/80R17.5		
13	13			－	－		
－	－			225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
13	13	13	13	－	－	－	－
－	－	－	－				
スペア		13	－	スペア	225/80R17.5	－	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	トランテックス	「V047L92-16」	令和6年12月
【備考】左観音式サイドドア、ラッシングレール2段、エアリブ、パレティナガイド、90度ストッパー、LED庫内灯3ケ、水抜き穴4ケ、断熱厚み:リア75mm、サイド75mm、ラッシングバー2本右後ステンレス製工具箱。			
直結	菱重	TDJS50J-1L2 「4A2100616BL」	令和6年12月
【備考】－30℃設定、1hで28℃→－2℃迄確認済み、コンプレッサー稼働時間6h。			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6495D 「S2409009120」	令和6年12月
【備考】最大昇降質量1000kg、全長1440 mm、全幅2240 mm、有効幅2110mm、キャスターストッパー迄1290mm。ラジコン、リモコン。			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	無	中型



【外装】		【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	