

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和3年06月	2RG-FBAV0	ドライバン	FBAV0-590110
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
56,110km	150PS／110KW	A/T デュオニック 6速	パキウム	長：3,110 mm 幅：1,760 mm 高：2,300 mm 門高：2,250 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	○	左ドア傷。
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	左カバー傷。
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	／		エアサス	／	
Adblue	◎		タコグラフ	／		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 70L
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	／					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	スマートキー2ヶ、ドアキー2本、ボディーキー3本。
記録簿	有（R3/9～R7/5）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				205/75R16	205/75R16		
	9	9		—	—		
	—	—		205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
9	9	9	9	—	—	—	—
—	—	—	—	スペア		205/75R16	—
スペア				素材：スチール 備考：スペア以外、スタッドレスタイヤ。			



上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2GH053」	令和3年06月

【備考】ラッシングレール3段、庫内フェルト張り、90度ストッパー、LED庫内灯3ヶ、左前小扉1ヶ。

【備考】			
------	--	--	--

【備考】			
------	--	--	--

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	無	準中型



【外装】					【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	