

車両チェックシート

管理番号 : 0938060

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成25年12月	TKG-XZC605M	ドライバン	XZC605-0006199
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
109,460km	136PS／100KW	A/T 6速	バキューム	長：3,070 mm 幅：1,770 mm 高：2,200 mm 門高：2,100 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ
ヘッドライト	○	ハロゲン 左右くすみ
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバー擦れ。
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 30L

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
PTO	/	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	エンジンキー1本。左前、右後マーカー不灯。
記録簿	有（H26/6～R2/6、R5/5～R7/5）

タイヤ残量

単位: mm

8	8		
—	—		
7	8	8	8
—	—	—	—
スペア		3	—

タイヤサイズ

195/75R15	195/75R15		
—	—		
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア		195/75R15	—



素材: スチール 備考: スペア以外スタッドレスタイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/サイドドア付	日本フルハーフ	DLK 「T2D5473」	平成25年12月

【備考】 左側スライド式サイドドア、ラッシングレール2段、庫内フェルト張り、90度ストッパー、庫内灯2ケ、（不灯）。

【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	準中型



【外装】					【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	