

車両チェックシート					管理番号 : 1038022			
車 両 情 報								
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号				
日野	令和8年03月	2WG-XZU713N	冷凍バン	XZU713-0002203				
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)				
725km	150PS／110KW	M/T 6速	バキューム	長：4,510 mm 幅：1,980 mm 高：1,860 mm 門高：1,840 mm				

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	／		エアサス		
Adblue	◎		タコグラフ	／		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ 編鋼板。	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	◎							
PTO	／							

特記事項	スマートキー2個、エンジンキー2本、ボディキー4本。
記録簿	無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				215/85R16	215/85R16		
8	8			—	—		
—	—			215/85R16	215/85R16	215/85R16	215/85R16
8	8	8	8	—	—	—	—
—	—	—	—	スペア		215/85R16	—
スペア		9	—	素材：スチール 備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東プレ	「H254254」	令和8年03月
【備考】 ラッシングレール2段、エアリブ、LED庫内灯2ケ、水抜き穴前後2対、床編鋼板、断熱厚み:サイド、リア75mm。			
直結/スタンバイ/コード有。	東プレ	XV32LSC-P 「H254254」	令和8年03月
【備考】 −30℃設定、1hで28℃→−6℃確認済、スタンバイ付。アワーメーターコンプレッサー作動時間4h、スタンバイ作動時間0h。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001M-B3MRA2 「26T018729N」	令和8年03月
【備考】 最大昇降質量1000kg、全長1350mm、全幅1940mm、有効幅1820mm、キャストーストッパー迄1100mm。庫内リモコン。			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	無	準中型



【外装】					【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	