

車両チェックシート					管理番号 : 1038023				
車 両 情 報									
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号					
日野	令和8年02月	2WG-XZU606N	冷凍バン	XZU606-0001585					
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)					
6,947km	150PS／110KW	M/T 6速	バキューム	長：2,980 mm 幅：1,670 mm 高：1,760 mm 門高：1,740 mm					

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	2.0	エアサス	/	
Adblue	◎		タコグラフ	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 60L
ギア鳴き	◎		床材質	/	ステンレス	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							
PTO	/							

特記事項	エンジンキー2本、ボディーキー4本。
記録簿	有（R6/2～R6/8）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm				195/75R15	195/75R15		
	6	6		—	—		
	—	—		195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
6	6	6	6	—	—	—	—
—	—	—	—	スペア	195/75R15	195/75R15	
スペア				8	—		
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東プレ	「H251520」	令和8年01月
【備考】 ラッシングレール2段、エアリブ、パレティナガイド、水抜き穴前後2対、LED庫内灯2ケ、ドアストッパー、断熱厚みサイド、リア75mm。			
スタンバイ	東プレ	XV22LSC-P 「H251520」	令和8年01月
【備考】 −30℃設定、1hで28℃→−11℃確認済、スタンバイ付。アワーメーター:コンプレッサー作動時間287h、スタンバイ作動時間0h。			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	無	準中型



【外装】				【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ	