

車両チェックシート

管理番号 : 1038027

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和5年09月	2PG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-134672
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
155,975km	240PS／177KW	M/T 6速	エア－	長：6,220 mm 幅：2,370 mm 高：2,480 mm 門高：2,450 mm

◎ : 良好 ○ : 通常走行問題なし △ : 要修理 ／ : 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウinker	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	右カバー擦れ。
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項

エンジンキー3本、ボディーキー2本。

記録簿

有（R7/9～R8/8）

タイヤ残量

単位 : mm

3	4		
—	—		
2	2	2	1
—	—	—	—
スペア		3	—



タイヤサイズ

225/80R19.5	225/80R19.5		
—	—		
225/80R19.5	225/80R19.5	225/80R19.5	225/80R19.5
—	—	—	—
スペア		225/80R19.5	—

素材 : スチール 備考 : スペア以外スタッドレスタイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「WO22K71」	令和5年09月
【備考】 ラッシングレール2段、引き出しフック5対、LED庫内灯4ケ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	亀裂	中型



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】