

車両チェックシート

管理番号 : 1038033

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和3年05月	2RG-XZU605X	塵芥車(巻き込み式)	XZU605-0031816	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
65,930km	150PS／110KW	A/T 6速	バキューム	長： 高：	mm 幅： mm 門高：

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	カバー付。
ヘッドライト	◎	LED
ウinker	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 70

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
PTO	◎	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項

エンジンキー3本。

記録簿

有（R4/5～R8/5）

タイヤ残量

単位: mm



10	10		
—	—		
10	10	10	10
—	—	—	—
スペア		—	—

タイヤサイズ

205/85R16		205/85R16	
—		—	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スペア		—	
素材: スチール		備考: スペア欠。	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
巻き込み式	極東開発工業	GB51-822 「20R110091M」	
【備考】容積5.1立米、積載荷重中心位置荷箱前端より1.250m、回転式、ダンプ排出、連続スイッチ、汚水タンク、LED作業灯4ケ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	無	準中型



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】