





車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和1年11月	2PG-FS74HZ	アルミ平	FS74HZ-511273
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,083,382km	394PS／290KW	M/T 7速	エアー	長：9,650 mm 幅：2,400 mm 高：370 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです					
エンジン			電装関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	ルーバー不良箇所有り
オイル混入	◎		スターター	◎	
オイル漏れ	○	オイルパン漏れ。	オルタネーター	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き
ターボ	◎		バックカメラ	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	／	
Adblue	◎		タコグラフ	／	
ミッション			上物仕様		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材
ギア抜け	◎				
クラッチ	◎				
異音	◎				
オイル漏れ	◎				
リターダ	／				
PTO	◎				
特記事項	スマートキー2ヶ、オートクルーズ。スピードメーター不良。アイドリング時ブレあり				
記録簿	有（R4/5～R8/6）				

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				245/70R19.5	245/70R19.5		
	3	2		245/70R19.5	245/70R19.5		
	3	3		245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
4	2	2	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
3	3	1	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
スペア		4	—	スペア	245/70R19.5	—	
素材：アルミ				備考：左2軸目、左3軸目内外、右4軸目外スタッドレスタイヤ、左内4軸目ダンペリ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	喜多村製作所	「T52643」	令和1年11月
【備考】アルミブロック7方開、スタンション穴41ヶ、ロープフック26対、前立て8ヶ、床フック11対、引き出しフック10対、フェリーフック前方1対、LED作業灯2ヶ（不灯）、マーカー不灯、セイコーラック1対、ステンレス工具箱左4ヶ、右3ヶ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
		無	亀裂	大型



【外装】					【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	