

車両チェックシート					管理番号 : 1038037				
車 両 情 報									
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号					
三菱ふそう	令和1年02月	2KG-FK61F	アルミウイング	FK61F-601925					
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸					
463,768km	220PS／162KW	M/T 6速	エア－	長：6,230 mm 幅：2,390 mm 高：2,600 mm 門高：2,510 mm					

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ／:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	左右カバーメッキくすみ。
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ	走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	／		エアサス	／	
Adblue	◎		タコグラフ	／		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	カバー付。
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	ドアロックリモコンキー1個（不良）エンジンキー3本。箱、フォグランプ左右欠。尿素タンクキャップサイズ違い。
記録簿	有（R5/5～R8/6）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				225/80R17.5	225/80R17.5		
4	2			—	—		
—	—			225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	
5	2	4	1	—	—	—	—
—	—	—	—	スペア		225/80R17.5	—
スペア		5	—	素材：アルミ 備考：右後ろ内側、左後ろ外側、ダンペリ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「8Y9C7051」	平成30年11月
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯3ケ、引き出しフック5対、左前ステンレス製工具箱。			
跳ね上げゲート	パブコ	PRAM10-1455 「S907C9359」	平成30年10月
【備考】最大昇降質量1000kg、全長1560 mm、全幅2350 mm、有効幅2190mm、キャスターストッパー迄1320mm、庫内リモコン。			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	無	中型



【外装】								【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	