

車両チェックシート

管理番号 : 1038038

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和1年01月	2KG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-109645
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
520,770km	210PS／154KW	M/T 6速	エア－	長：6,270 mm 幅：2,390 mm 高：2,420 mm 門高：2,330 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	/	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	残量少ない
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
PTO	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	○	風向切替不良 風弱い。
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	○	作動時離席警報ランプ点灯。
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D 左曇
ウィンカー	◎	
テールランプ	○	左ストップ傷
ワイパー	◎	
ミラー	○	カバー外れ 助手席ステーカバー、 丸ミラー欠。
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項

エンジンキー1本、ボディーキー1本。

記録簿

有（R2/11～R8/6）

タイヤ残量

単位: mm

4	5		
—	—		
3	3	1	4
—	—	—	—
スペア		5	—

タイヤサイズ

225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材: スチール 備考:



上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	TRANTECKUS	「W070E52-02」	令和1年01月

【備考】ラッシングレール2段、引き出しフック5対、LED庫内灯3ケ右後スチール製工具箱。

【備考】

【備考】

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	中型



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】