

車両チェックシート					管理番号 : 1038040			
車 両 情 報								
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号				
三菱ふそう	平成29年08月	QKG-FK65FZ	アルミウイング	FK65FZ-595007				
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸				
245,046km	240PS／177KW	M/T 6速	エアー	長：6,710 mm 幅：2,390 mm 高：2,570 mm 門高：2,470 mm				

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、タバコハ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	フォグランプ球欠。
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	左カバー擦れ。
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	2.0	エアサス	◎	リヤエアサス、ひび
Adblue	◎		タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	傷
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							
PTO	/							

特記事項	ドアロックリモコンキー1ヶ、エンジンキー3本、パワーゲートキー1本。
記録簿	無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm				265/70R19.5	265/70R19.5		
				—	—		
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				265/70R19.5	—		
素材: アルミ				備考: スペア以外ダンベリ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「779C6343」	平成29年08月
【備考】 ラッシングレール2段、引き出しフック5対、LED庫内灯4ヶ、左中ステンレス製工具箱、ラッシングバー1本、LEDタイヤ灯1対。			
跳ね上げゲート	パブコ	PRAM10-1455 「S80507014」	平成29年08月
【備考】 最大昇降質量1000kg、全長1550mm、全幅2420mm、有効幅2280mm、キャスターストッパー迄1320mm。庫内リモコン。			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	飛石有(リペア可)	大型



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ