

車 両 情 報				管理番号 : 1038041			
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号			
日野	平成28年09月	QPG-FW1EXEG	アルミ平	FW1EXE-17196			
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸			
888,300km	380PS／279KW	M/T 7速	エアー	長：9,500mm	幅：2,390mm	高：280mm 門高：mm	

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ／:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	左片カバー割れ、右カバー擦れ。
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	／		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	／		エアサス	◎	リヤエアサス
Adblue	◎		タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎	永久磁石式						
PTO	／							

特記事項	エンジンキー2本、オートクルーズ。突入防止カバー左右欠、キャビン上シート乗せ、左右ハシゴ。左キャブショックオイル漏れ、エア漏れ、突入防止装置カバー左右欠。
記録簿	有（R1/9、R3/4～R8/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm					265/70R19.5	265/70R19.5	
	7	5			265/70R19.5	265/70R19.5	
	4	4			265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
4	5	4	3		265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
6	7	5	6		265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スペア			5		スペア	265/70R19.5	—
素材: スチール		備考:					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	三友ボディー	「1614119」	平成28年09月
【備考】引き出しフック18対（左中1ヶ不良）スタンション穴7対、中央15ヶ、強化フック6ヶ、前立てロープフック2ヶ、サイド3対、工具入れ3ヶ、LED庫内灯2ヶ、右中FRP製工具箱、リア工具箱。			
【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	小	飛石有(リペア可)	大型



【外装】					【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ		