

管理番号:1038046

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平			平成27年
【備考】アルミブロック5方開、右ステンレス製工具箱2ヶ、左ステンレス製工具箱ヶ、床フック10対、スタンション 穴前2ヶ後1ヶ、スタンションポール2本、ロープフック17対、後4ヶ、前立フック6ヶ、シート乗せ、LED作業灯1ヶ、キ ャブ後ロープフック15対。			
【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無		中型

Figure 1 consists of four grid-based diagrams of a truck, each showing a different view and highlighting damage areas with labels:

- Top Left (Front View):** Shows the front of the truck. Labels include "外装キズ" (Exterior Damage) on the top corners, "外装キズ" on the side mirrors, "外装キズ" on the lower front corners, and "外装へこみ" (Exterior Dents) on the lower front corners.
- Top Right (Side View):** Shows the side of the truck. Labels include "サビ" (Rust) on the upper side, "外装キズ" (Exterior Damage) on the side mirror, "サビ" (Rust) on the side mirror, "外装へこみ" (Exterior Dents) on the side mirror, "サビ" (Rust) on the lower side, "曲がり" (Bent) on the lower side, and "サビ" (Rust) on the lower side.
- Bottom Left (Rear View):** Shows the rear of the truck. Labels include "庫内へこみ" (Interior Dents) on the rear window, "サビ" (Rust) on the lower rear corners, and "サビ" (Rust) on the lower rear corners.
- Bottom Right (Front View):** Shows the front of the truck. Labels include "サビ" (Rust) on the upper front, "外装キズ" (Exterior Damage) on the side mirror, "サビ" (Rust) on the side mirror, "サビ" (Rust) on the side mirror, "サビ" (Rust) on the lower front, "サビ" (Rust) on the lower front, and "外装キズ" (Exterior Damage) on the lower front.

【ボデー内】

特記事項	R7.3.27クラッチOH 482,528km時(記録簿有)、ドアロックリモコン1ヶ、エンジンキー3本。
記録簿	有 (R4/8～R8/6)

タイヤサイズ

	7	7	
	—	—	
6	9	8	7
—	—	—	—
スベア		15	—

素材：スチール 備考：リア4本再生スタッドレスタイヤ。

素材：スチール