車両チェックシート

管理番号：1138023

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和5年09月	2PG-FEB80	ドライバン	FEB80-602496

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
57,520km	150PS／110KW	M/T　５速	バキューム	長：4,490 mm　幅：2,080 mm 高：2,080 mm　門高：2,000 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
テールランプ	△	左割れ 右傷。
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　スマートキー1ケ、ドアキー1本、ボディキー1本。

記録簿　有（R7/10～R8/8）

タイヤ残量

単位：mm

	1 —	2 —	
2 —	3 —	3 —	2 —
スペア		7	—

タイヤサイズ

	215/70R17.5 —	215/70R17.5 —	
215/70R17.5 —	215/70R17.5 —	215/70R17.5 —	215/70R17.5 —
スペア		215/70R17.5	—


素材：スチール　備考：


上物仕様


上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/サイドドア付	パブコ	「22-6N2763」	令和5年09月
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯3ケ（不灯）、左側スライド式サイドドア、左中スチール製工具箱。			
格納ゲート	パブコ	PRAK10-6494N 「S2307005997」	令和5年08月
【備考】最大昇降質量1000kg、全長1170mm、全幅2000mm、有効幅1800mm、キャスターストッパー迄1030mm、ラジコン付。			
【備考】			


外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	無	準中型









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ