

管理番号	メーカー	車名	型式	BKG-LJR85	架装型式	駆動方式
999-1464	マツダ	タイタン	車台番号	LJR85-7000414.	箱:北村製作所 No.t	2WD
年式 田9年9月	ドア数 2	形状 アルミバン	形状②	NOX規制	色 白	カラーNO.
排気量 2,990	CC	燃料	馬力 PS	軽油	()	定員(人) 3 (/)

車歴	車検有効期限	走行距離	最大積載量(kg)	諸元(mm)	荷台寸法(mm)
○ 自家用 営業用 レンタカ その他	抹消 年 月	1 8 0 9 2 5 km タコグラフ年月 00/00	2,100	L 5,550 W 1,920 H 2,990	L 3,700 W 1,780 H 間高 2,030

エンジン状態(異音、油漏れ等)	良好	AC 有 ○ 無	ブレーキ	良好	R券 有 (¥ 8,860)
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好	ミッション	セミAT	キャブ内部	純正装備品(○印をつける)
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好	汚れ	小	PS ○ TV -	
上物メーカー名	箱:北村製作所:工番 ★荷箱内程度良好!!★	シート	タコ穴	PW ○ 社外ナビ -	
年式、型式及状態	★ルームクリーニング済★キャビンルーフ塗装済み★	クロス張り	良好	AB ○ ETC -	
特記事項	【2t10尺アルミバン】☆セミAT☆ラッシング3段☆記録簿多数あり☆総重量5t未満☆	ABS	○	電格ミラー	○
その他	トラック市オリジナル保証【T-PROTECT保証加入出来ます!】	-		アルミ	- 集中ドア ○

【注意】特記事項/その他 項目に「車検」「整備・钣金」等の「費用」の書込みがあったとしても、業販の場合は、対象外となります。

【パワーゲート寸法】

※荷箱看板跡あり ※外装キズ・ヘコミ・サビあり※
※サビ、年式相応のキズアリ(外装) ※右フェンダーがたつきあり(走行に支障なし)

タイヤ状態

上、中、下、×、欠で記載

中 前 中

ノーマルタイヤ

中 中 中 中

上 スペア R

サイズFF 205/65R16

サイズFR

サイズRF 205/65R16

サイズRR

▲タイヤ劣化の為、要交換▲
*スノータイヤは表記する事

Fガラス状態

良好

飛石極小

メンテナンス ○

取扱説明書 ○

保証書 ○

PMマフラ ○

証明書

S・リミッタ

証明書

剥げ(塗装済) キズ・ヘコミ 看板跡(ペンキ上塗り済) サビ・汚れ