

管理番号 999-1609	メーカー トヨタ	車名 ダイナ	型式 BDG-XZU504	架装型式			駆動方式 2WD	
			車台番号 XZU504-0005214	箱:北村製作所 NOT-16 2809 PG:新明和工業				
年式 H22.7	ドア数 2	形状 アルミバン	形状② アーム式PG	NOX規制	色 白	カラーNO.	定員(人) 3 (/)	
排気量 4,000 CC	燃料 軽油	()						
馬力 PS								

車歴	車検有効期限	走行距離					最大積載量(kg)	諸元(mm)			荷台寸法(mm)		
○ 自家用	抹消		6	2	3	8	km	L	W	H	L	W	H
■ 営業用													問高
△ レンタカ													1,780
□ その他		年	月	タコグラフ年月		00/00	2,000	4,950	1,890	2,710	3,080	1,780	1,840

エンジン状態(異音、油漏れ等)	良好	AC	有	○無	ブレーキ	良好	R券 有 (￥ 9,040)
ミッショニ・デフ(異音、油漏れ等)	良好				ミッショニ	AT	キャブ内部 純正装備品(○印をつける)
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好						汚れ 良 PS ○ TV -
上物メーカー名	箱:北村製作所 NOT-16 2809	載せ替え無					シート 良 PW ○ 社外ナビ -
年式、型式及状態	PG:新明和工業	アーム式PG式					クロス張り 良 AB ○ 替えタイヤ ○
特記事項	【2t10尺アーム式PG付アルミバン】☆AT車☆総重量5t未満☆PG能力600kg☆☆ラッシングベルト付						バックカメラ ○ ABS ○ 電格ミラー ○
その他	☆ラッシング3段(左右)☆床内フック4対4(2列)☆バックカメラ☆替タイヤ付(ノーマル)☆庫内ライト2個						ラッシングベルト ○ ETC - 集中ドア ○

【注意】基本は現車確認をベースとして本状態表が正式に車両状態を表したものと致します。

パワーゲート寸法	全長 1,160mm	150	※荷箱全体外装 薄キズ線キズ等あり ※荷箱内板割れ有(写真参照)	タイヤ状態 上、中、下、×、欠で記載
Fガラス状態	良好		中 前 中	
飛石あり極小			□ 前後スタッドレス □	
メンテナスノート	-		中 中 中 中	
取扱説明書	-		□ □ □ □	
保証書	-			
PMマフラ			F 上 スペア □ R	
証明書			サイズFF 205/65R16	
S・リミッタ			サイズFR 205/65R16	
証明書			サイズRF 205/65R16	
			サイズRR 205/65R16	
□ 鎌・線キズ				
*スノータイヤは表記する事				