

管理番号 351191

鍵番号

## 車輜状態調査票

調査日 R7 年 5 月 8 日

【情報】 形状: 小型平ボディ  
 メーカー いすゞ 型式 TRG-NPR85AR サイズ 大型 増t 中型  
 通称 エルフ 車台番号 NPR85-7085221 小型 牽引 他  
 年式 R1 年 12 月 定員 3 人 最大積載 2,000 kg  
 車検期間 R7 年 12 月 26 日 車検切れ 一時抹消 走行距離 22,205 km  
 【エンジン】 状態 A・B・C・D・E 始動性 良・不良  
 型式 4JJ1 馬力 110 kW( 150 P/S)  
 状態 良好 漏れ [ オイル・燃料 ] 異音 [ ]  
 マフラー 装備 DPD・AdBlue・無 状態: 良好・穴・亀裂・詰まり  
 燃料タンク メイン ( 100 L ) サブ ( L )  
 【駆動系】 4x2 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸  
 ミッション M/T 6 速・A/T [ ] 状態  
 クラッチ ペダル 有・無 状態  
 デフ オイル漏れ 有・無 状態  
 ブレーキ エア エアオイル複合 バキューム 補助ブレーキ [ ]

## 【フレーム回り】

フレーム 良好 サビ 塗装 亀裂 修正  
 サスペンション 総輪エアサス リヤエアサス リーフサス

## 【キャブ・内装】

キャブ形状 通常 ハイキャブ ワイドキャブ ベッド 有・無  
 キャブ内汚れ 少 中 大 シート 良好 汚れ 破れ  
 フロントガラス 良好 飛び石 ケ所 ひび 小キズ ケ所  
 パワーウインド 良好 動作不良 ( 左・右 )  
 サイドミラー 手動 電動格納 ( 左・両側 ) ・ヒーター・ワイパー  
 エアコン オート マニュアル 効き 良・不良 [ ]  
 電装 ETC バックカメラ ドラレコ ナビ

## 【タイヤ】 高床 フルフラットロー フラットロー

サイズ 残量


FF 205/75R16 113/111

FR

RF 205/75R16 113/111

RR

タイヤ ノーマル スタッドレス



ホイール スチール・アルミ

## 【上物架装物1】 平ボディ

メーカー 完成ボディ  
 型式 木製アオリ網鉄板延長  
 製造番号 床鉄板張り  
 製造年月  
 荷台内寸 長さ 4,330 幅 2,050 アオリ高さ 630 (アオリ網板)  
 床面高さ 890 プロテクタ高さ 1,380




アオリ 木製・アルミ セイコーラック 1 対・ロープ穴 0 対  
 床面 鉄板張り・二重張り スタクション穴 0 ケ所・床フック 0 対

## 仕様

- 中柱 差込・回転式・無
- 後部柱 差込・固定・無
- パワーゲート 垂直・格納・跳ね上げ・無

メーカー :  
 型式 :  
 製造番号 :

アオリ網鉄板延長加工



●備考 ルーフキャリア付