





	車名	初度登録	型式・車体番号				架装形状			
	いすゞ	H 30年9月	TRG - NPR85AR-7082715				3t ワイドロング 平			
前登録ナンバ	車検有効期限			走行距離		積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
横浜100た 自家用		切れ 抹消	104,100 km	3,000 kg	L 4,350	W 1,990	H (門) 390			
エンジン状態 A B C D E	AC	良	不良	無	ブレーキ A	V	EG	150 ps	T/M 6 速	3 ペダル
ミッション・デフ(異音、油漏)	オイル汚れ有り							キャブ内部	備考	
フレーム関係(錆、車体番号等)	多少サビ有							ベット 有	無	ヘッドライト HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認							汚れ 小	中 多	補助ブレーキ 1段
木製3方開 セイコーラック1対 ロープ穴4対	メーターの回転計の 針の位置がおかしい							シート破	有	助手席 破れ中1
床板張 色はげ、前側板割れ、反り、横根太からはがれてる アオリすりキズ多い、はらみ有り ボディー全体に小サビ、凸凹、キズ有 右前コーナー凸凹								ETC	有 無	
								ラジオ	良 不良	
								バックモニタ	有 無	
								カラー		リサイクル料 ￥10,440

Fガラス 要交換 良好 飛石有 小 車検可 記録簿 有 無 Fバンパーキズ有 取説 有 無 メンテ 有 無 有 無 有 無 燃料タンク 100L	      	<p>左右クォーター・パネル小キズ 左右ドア 小凹、小キズ 左右コーナー小キズ 左右Fフェンダー小キズ 左右サイドバンパー曲がり</p>	<p>タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>4</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>4</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>4</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>ス 9 ペ</td><td>ノーマル</td> </tr> <tr> <td>F サイズ</td><td>225/70R16</td> </tr> <tr> <td>R サイズ</td><td>225/70R16</td> </tr> </table>	4	4	4	4	4	4	ス 9 ペ	ノーマル	F サイズ	225/70R16	R サイズ	225/70R16
4	4														
4	4														
4	4														
ス 9 ペ	ノーマル														
F サイズ	225/70R16														
R サイズ	225/70R16														